


# 1° TEST TxRx IR



## NOTE :

La lampada fluorescente provoca disturbo nella ricezione e trasmissione segnale Infrarosso.

Il file Boards.txt, nella sezione LilyPad è stato modificato per lavorare con un clock a 16 Mhz , in quanto i LiLyPad non originali sono a 16 Mhz anziché a 8 MHz